PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 25

Pieczęć PPIS

Pruszcz Gdański, 16.07.2019r.

HK. 4211.17.2019.RC.1

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 litera a) rozporządzenia Ministra z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 255) - po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 12.07.2019r. dot. wizualnego nadzorowania wody oraz badań mikrobiologicznych wody na Kąpielisku Gminnym w Kolbudach przy ul. A. Ważnego 3, zawartych w sprawozdaniu z badań jakości wody nr 326205/19/GDY z dnia 15.07.2019r. (data wpływu: 16.07.2019r.), wykonanego zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, na wniosek organizatora - Gmina Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

stwierdza, że woda w kąpielisku Gminnym w Kolbudach przy ul. A. Ważnego 3, jest przydatna do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
dr inż. Dominika Mucha

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Kolbudy
   ul. Staromłyńska 1
   83-050 Kolbudy
2. Starosta Gdański
   ul. Wojska Polskiego 16
   83-000 Pruszcz Gdański
3. a/a